

Bilan des contrôles inter services de la MISEN RTE du 06/07/16 au 19/10/16

Sur 349

Nb total de pylônes contrôlés	137	39,3%
dont P3	21	15,3%
dont P4	77	56,2%
dont P6	39	28,5%

NB total d'homme jour de contrôles terrain	39	
DDT	19	48,7%
ONCFS	13	33,3%
ONEMA	4	10,3%
ONF		0,0%
PNE	3	7,7%

Nb total de pistes d'accès aux pylônes relevées au GPS	115
Nb total de zones travaillées (pylônes) relevées au GPS	99

Sur les zones travaillées (défrichements pour pylônes)

Nb tot absence balisage préalable de l'emprise	57	41,6%
Nb tot avec rémanents non évacués ou broyés	45	32,8%
Nb tot avec incinération	1	0,7%
Nb tot avec hydrocarbures au sol	4	2,9%
Nb tot avec déchets non évacués	7	5,1%
Nb sans arrêté défrichement affiché	55	40,1%
Nb tot avec arbres abimés	54	39,4%
Nb tot avec arbres enterrés	57	41,6%
Nb tracés de pistes non conformes aux autorisations	97	83,6%
Nb tracés de pistes non conformes à l'atlas travaux (enjeux écologiques)	65	58,0%

DDT - SEEF le 20/10/16